

CAP MIS et MIT

<i>Désignation</i>	<i>Quantité</i>
Vêtement de travail 100% coton [Combinaison ou (Veste + pantalon)]	1
Chaussures de sécurité montantes	1
Gants de soudeur anti chaleur	1
Lunettes de soudeur (verres noirs)	1
Allume gaz pour chalumeau avec 5 pierres de rechanges	1
Caisse à outils métallique 5 cases (Dim. 450mm x 200mm x 200mm) ou inférieur	1
Mètre ruban métallique avec blocage Long. 2m	1
Cadenas de 38 anse acier avec 3 clés	2
Crayon de charpentier (ovale rouge long. 300)	3
Feutre permanent pointe fine (noir ou bleu)	2
Niveau rectangulaire alu. Long. 400 mm	1
Pince multiprise Long. 240	1
Lime acier batarde demi-ronde Long. 250 avec manche	1
Scie à métaux réglable 250/300 mm poignée revolver	1
Coupe tube cuivre 6-32 de bonne qualité	1
Clé à molette chromée 12" longueur 300 mm	1
Marteau rivoir de 40 (~950 gr)	1
Tournevis plat AZ 4x100	1
Tournevis plat AZ 5,5x125	1
Tournevis Phillips AZP 1x100	1
Tournevis Phillips AZP 2x125	1

Compléments électricité :

Tournevis isolé plat AZ 4x100	1
Tournevis isolé plat AZ 5,5x125	1
Tournevis isolé Phillips AZP 1x100	1
Tournevis isolé Phillips AZP 2x125	1
Pinces coupantes diagonales Long. 160 mm	1
Pince à dénuder Long. 160 mm	1

Observations :

**Dimension de caisse à outils à respecter pour pouvoir entrer dans le casier élève.
Bleu de travail 100% coton pour éviter les brûlures**